

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁怀宁方家湖 20MW 渔光一体光伏发电项目 编号: YWHN-ZHJL-020

施工单位	安徽华光新能源股份有限公司		监理单位	正德监理
检查时间	2017.05.03		检查地点	45#-48#塔
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	45#-48#塔线路架设, 共三相挂线工作, 施工人数8人, 施工负责人赵某某, 架线过程中施工人员进行分工, 2人在塔上负责牵引, 在地面将线与塔进行绑扎连接, 插好销子销。			
存在问题	无			
整改要求	无			
检查人	赵文强 王毅		施工项目部 签收人/日期	孔平 2017.05.03
整改情况	无 整改负责人: 孔平 日期 2017.05.03			
复查意见	无 复查人: 王毅 日期 2017.05.03			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。