

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目 编号: YWHN-ZHJL-021

施工单位	安庆横江集团有限责任公司		监理单位	正源监理
检查时间	2017.05.06		检查地点	80#塔基处
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	施工人员1人, 现场负责人赵某某, 采用机动绞磨 机通过滑轮组牵引特制令件顶升, 拉多块施 工垫板, 顶部2名施工人员佩戴安全带。			
存在问题	由于在线路架设前未按规定进行 紧线, 所以施工存在安全隐患			
整改要求	就地进行整改			
检查人	赵文杰, 王建军	施工项目部 签收人/日期	孔平 2017.05.06	
整改情况	按要求整改。 整改负责人: 孔平 日期 2017.05.06			
复查意见	已整改完成 复查人: 王建军 日期 2017.05.06			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。