

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号: YWHN-ZHJL-023

施工单位	中电新能源股份有限公司		监理单位	安徽监理
检查时间	2017.05.17		检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	该站事故油池填充鹅卵石, 按图低垂 5cm-8cm 此项造料有部分过大, 不符合要求。			
存在问题	鹅卵石有部分过大。			
整改要求	要求将过大部分清理出去。			
检查人	王毅	施工项目部 签收人/日期	张勇 2017.05.17	
整改情况	已按要求将过大部分清理出去。 整改负责人: 王毅 日期: 2017.05.17			
复查意见	已按要求整改。 复查人: 王毅 日期: 2017.05.17			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。