

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁怀宁方家湖 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号: YWHN-ZHJL-024

施工单位	安庆横江集团有限责任公司		监理单位	飞衡监理
检查时间	2017.05.19		检查地点	34#-40#线路
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	34#塔-40#塔挂线完成, 采用鼓轮牵引方式将绝缘子安装完毕, 牵引到位后固定, 固定绝缘子。			
存在问题	牵引线挂完后, 由于塔存在受力情况, 要求塔件螺栓重新紧固。			
整改要求	螺栓重新紧固			
检查人	王毅	施工项目部 签收人/日期	孔平 2017.05.19	
整改情况	已按要求整改 王毅 孔平 整改负责人: 王毅 日期 2017.05.20			
复查意见	已整改 王毅 孔平 复查人: 王毅 日期 2017.05.20			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。