

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁怀宁方家湖 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号: YWHN-ZHJL-025

施工单位	安庆横江集团有限责任公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2017.05.20		检查地点	31#-34#线路
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	34#-40# 31#-34# 线路挖线安装, 采用新架牵引方式, 将绝缘子安装完成, 牵引到位后固定绝缘子。			
存在问题	牵引线挖完后, 由于塔存在变形情况, 要求塔件螺栓重新紧固。			
整改要求	重新进行螺栓紧固			
检查人	王敬文	施工项目部 签收人/日期	孔平 2017.05.20	
整改情况	已整改 整改负责人: 孔平 日期 2017.05.20			
复查意见	已整改 复查人: 王敬文 日期 2017.05.20			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。