

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-028

施工单位	安徽横江集团有限责任公司		监理单位	亿衡监理
检查时间	2017.05.27		检查地点	43#-46#线路
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	线路工程 43#-46# 提线工作, 其中 44#-45# 跨高速, 由于昨天已将两侧脚手架上提安全网, 所以今天施工较顺利, 未出现安全隐患。			
存在问题	其中 43#, 46# 塔未连接接地线			
整改要求	尽快施工, 防止雨季接雷电			
检查人	王智文	施工项目部 签收人/日期	孔平 2017.05.27	
整改情况	已完成连接			
	整改负责人: 孔平 日期 2017.05.27			
复查意见	已整改			
	复查人: 王智文 日期 2017.05.27			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。