

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-029

施工单位	安庆横江集团有限责任责任公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2017.05.28		检查地点	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	43#-46#线路昨天抱线,发现以塔架未连接也,抱线要求整改完毕,今天全面检查已安装连接,但未加防滑螺母,还有只加一个螺栓情况			
存在问题	未加防滑螺母,只加一个螺栓			
整改要求	按规范要求整改			
检查人	王敬文	施工项目部 签收人/日期	孔平 2017.05.28	
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 孔平 日期 2017.05.28			
复查意见	已整改 复查人: 王敬文 日期 2017.05.28			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。