

监理检查记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-031

施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		监理单位	飞凯监理
检查时间			检查地点	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	升压站至光伏区 35kV 集电线路两路 3×90 电缆直埋敷设工作, 电缆沟深 1.2m, 符合要求, 人工送并光伏区电缆沟即入。			
存在问题	施工过程, 由于天气炎热, 作业人员未佩戴安全帽。			
整改要求	作业人员必须佩戴安全帽			
检查人	王敬	施工项目部 签收人/日期	何江 2017.06.02	
整改情况	按要求佩戴安全帽 整改负责人: 何江 日期 2017.06.02			
复查意见	下次类似情况发生。 复查人: 王敬 日期 2017.06.02			

注 1. 如存在问题已发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。