

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-032

施工单位	持变电工		监理单位	正德监理
检查时间	2017.06.21		检查地点	光伏区3号箱
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	3# 3号区域汇流箱安装, 检查项目, 安装位置、箱底座距离走向, 安装垂直度, 紧固螺栓。			
存在问题	未发现问题			
整改要求	/			
检查人	王智文		施工项目部 签收人/日期	3号箱 2017.06.21
整改情况	/			
复查意见	/			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

复查人: 王智文 日期: 2017.06.21