

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-033

施工单位	安徽电建新能源有限公司		监理单位	正德监理
检查时间	2017.06.22		检查地点	15#方阵
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	对15#方阵区域电缆敷设进行专项检查,电缆规格、型号及规格,符合设计要求,敷设整齐,无机械损伤,绝缘接头合格,绝缘良好,敷设路径符合规定,电缆排列整齐,符合要求。			
存在问题	箱逆变器下进线电缆有些乱,敷设			
整改要求	重新排列,规范,绑扎			
检查人	王静文	施工项目部 签收人/日期	张勇 2017.06.22	
整改情况	已整改完成 整改负责人: 张勇 日期: 2017.06.22			
复查意见	已完全整改 复查人: 王静文 日期: 2017.06.22			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。