

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-035

施工单位	新疆特变电工		监理单位	常州飞远监理
检查时间	2017.7.19		检查地点	光伏区 6# 10#
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查光伏区 6# 10# 汇流箱及配电柜, 施工人员 31 人。			
存在问题	6# 有 2 台汇流箱内元件脱落, 10# 电缆接头尾接松动。			
整改要求	要求安排人员对上述问题整改。			
检查人	赵强	施工项目部 签收人/日期	张勇 2017.7.19	
整改情况	经复查整改上述问题已解决并合格。 整改负责人: 张勇 日期 2017.7.20.			
复查意见	经复检 6# 汇流箱, 10# 电缆接头已整改合格。 复查人: 赵强 日期 2017.7.20			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。