

监理检查记录表

工程名称: 山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

编号: 001

施工单位	山东和盛电气有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.12.16		检查地点	金属城场区内
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	组织对于 A、B 区现场施工作业进行了安全大检查, 对于安全上存在的问题做了总结。			
存在问题	1、施工现场材料堆放杂乱 2、现场临时用电不规范。 3、现场施工人员安全帽部分未佩戴。			
整改要求	1、对于现场施工材料应分类码放。 2、临时用电按照安全文明施工标准完善临时用电。 3、加强对新工人的三级安全教育培训, 杜绝类似现象发生。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	孙维修
整改情况	以上整改 ^{问题} 问题 已按规定整改完毕 整改负责人: 孙维修 日期: 2016/12/16			
复查意见	经检查上述施工过程中存在的问题, 施工单位已按照整改要求, 整改完毕。 复查人: 牛宽 日期: 2016-12-16			