

监理检查记录表

工程名称: 山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

编号: 002

施工单位	山东和盛电气有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.12.24	检查地点	金属城场区内
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	组织人员对现场外线施工及屋面夹具安装进行了安全及质量检查; 对于存在的质量及安全隐患进行了跟踪闭环。		
存在问题	1、屋面夹具安装螺栓垫片缺失, 个别螺栓紧固不到位。 2、基础施工, 现场安全标识、标牌未按要求挂设。 3、屋面组件吊装, 彩钢瓦屋面周边未采取安全防护措施。		
整改要求	1、要求施工单位对于屋面光伏夹具安装施工加强技术交底; 加大质检力度; 杜绝出现螺栓垫片缺失、螺栓紧固不到位的现象。 2、基础施工在人员流动密集区, 要求施工单位挂设警示标识、标牌。 3、屋面组件吊装, 要求施工单位加设硬质安全维护。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	孙维修
整改情况	以上问题已按照整改要求整改完毕 整改负责人: 孙维修 日期: 2016.12.24		
复查意见	经检查上述施工过程存在的问题, 施工单位已按照整改要求整改完毕。 复查人: 毕亮 日期: 2016.12.24		