

监理检查记录表

工程名称: 山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

编号: 003

施工单位	山东和盛电气有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.01.01		检查地点	金属场区内
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场监理人员对屋面光伏基础预制块安装、夹具安装、组件安装、电缆井砌筑进行了巡视检查; 对存在的安全及质量隐患; 及时口头通知施工单位整改。			
存在问题	1、屋面预制块安装轴线位移偏差过大。 2、组件吊装吊车周边流动人员密集; 未采取隔离保护措施。 3、场区电缆井砌筑采用干砖砌筑; 沾灰面积不符合规范要求。			
整改要求	1、要求施工单位对于预制块安装加强技术交底, 对于出现安装部分轴线位移的预制块立即整改。 2、要求施工单位对组件吊装按照吊装方案的要求, 拉设警戒线; 禁止无关人员进入吊装区域。 3、场区电缆井砌筑加强技术交底; 杜绝干砖砌筑。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	孙继修
整改情况	此整改问题我处已经按照要求整改完毕。 整改负责人: 孙继修 日期: 2017.1.1			
复查意见	经我项目部监理人员对施工过程中存在的问题进行了复查, 经复查施工单位已按要求整改完毕。 复查人: 李宝 日期: 2017.01.01			