

监理检查记录表

工程名称: 山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

编号: 005

施工单位	山东和盛电气有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.01.17		检查地点	金属城场区内
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	现场监理人员对各分项工程施工进行了安全大检查; 对存在的安全隐患; 汇总通知施工单位限期整改。			
存在问题	1、现场临时用电不规范, 且用电设备无可靠接地。 2、屋面光伏预制块、夹具、组件堆放杂乱; 未分类码放。			
整改要求	1、要求施工单位严格按照临时用电规范、规程要求整改落实; 对于用电设备落实接地措施。 2、要求施工单位对现场原材料分类码放。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	孙维修
整改情况	以上整改问题我处现已按照整改要求整改完毕 整改负责人: 孙维修 日期: 2017.1.17			
复查意见	经复查上述施工过程中存在的问题, 施工单位已按照整改要求整改完毕。 复查人: 牛宽 日期: 2017.1.17			