

监理检查记录表

工程名称: 山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

编号: 009

施工单位	山东和盛电气有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.03.11		检查地点	金属场区内
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场监理人员对 A、B 区屋面光伏支架安装、接地网施工、电缆敷设、电缆桥架安装、开关站蓄电池安装进行了巡视检查; 对存在的安全及质量隐患; 及时要求通知施工单位整改。			
存在问题	1、屋面接地网焊接防锈、防腐不符合图纸设计及规范要求。 2、汇流箱接线未采用专用工具压接。 3、桁架吊装, 高空作业人员安全带佩戴不规范, 未佩戴全方位安全带。			
整改要求	1、要求施工单位严格按照图纸及规范要求整改落实接地网焊接点的防锈、防腐。 2、对于汇流箱未采用专用工具压接的电缆头应及时整改。 3、桁架吊装, 要求施工单位加强对施工人员的安全技术交底; 并全部配备全方位安全带; 保证现场工人施工安全。			
检查人		施工项目部 签收人/日期		
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	经复查上述施工过程中存在的问题, 施工单位已按照整改要求, 整改完毕 复查人: 李定 日期: 2017.3.11			