

监理检查记录表

编号: 011

工程名称: 山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

施工单位	山东和盛电气有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.03.28		检查地点	金属场区内
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场监理人员对 A、B 区各分项工程施工进行了巡视检查; 对存在的质量问题; 及时要求通知施工单位整改。			
存在问题	1、屋面材料堆放杂乱。 2、场区内电缆沟开挖深度不符合图纸设计要求。			
整改要求	1、屋面材料应分类码放。 2、场区内电缆沟开挖严格按照图纸设计要求开挖。			
检查人		施工项目部 签收人/日期	孙维修	
整改情况	以上整改问题我施工单位已按照整改要求整改完毕。 整改负责人 孙维修 日期 2017.3.28			
复查意见	经复查, 上述施工过程中存在的问题, 施工单位已按照整改要求, 整改完毕。 复查人: 朱宽 日期 2017.3.28			