

## 监理检查记录表

编号: 013

工程名称: 山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

|           |                                                                                                                                            |                 |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 山东和盛电气有限公司                                                                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 检查时间      | 2017.04.18                                                                                                                                 | 检查地点            | 金属城场区内           |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项                                             |                 |                  |
| 施工及检查情况简述 | 现场监理人员组织对于场区现场施工作业进行了安全大检查, 对于现场存在的安全隐患及时通知施工单位整改、闭环。                                                                                      |                 |                  |
| 存在问题      | 1、开关站施工现场材料堆放杂乱。<br>2、电缆桥架消缺施工人员安全带佩戴不规范。<br>3、开关站基坑开挖周边未采用硬质围护, 土方堆积过高与基坑太近无安全距离。<br>4、开关站施工安全警示标识、标牌未按要求挂设。                              |                 |                  |
| 整改要求      | 1、对于现场施工材料要求施工单位分类码放。<br>2、对于电缆桥架消缺施工人员安全带佩戴不规范的违章作业人员进行安全教育; 并加强安全技术交底。<br>3、现场基坑周边已采用硬质围护, 土方堆放已符合安全文明施工要求。<br>4、要求施工单位对施工区域挂设安全警示标识、标牌。 |                 |                  |
| 检查人       | 孙维修                                                                                                                                        | 施工项目部<br>签收人/日期 | 孙维修<br>2017.4.18 |
| 整改情况      | 经安全大检查现场存在的安全问题现已整改完成。<br>整改负责人: 孙维修 日期: 2017.4.19                                                                                         |                 |                  |
| 复查意见      | 经现场监理人员复查上述施工过程中存在的安全问题, 已整改完毕。<br>复查人: 孙维修 日期: 2017.4.19                                                                                  |                 |                  |