

## 监理检查记录表

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团光伏发电项目

编号: 007

|           |                                                                                                             |                 |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 施工单位      | 河北电建                                                                                                        | 监理单位            | 常州正衡         |
| 检查时间      | 2017 年 6 月 15 日                                                                                             | 检查地点            | 预制舱          |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项              |                 |              |
| 施工及检查情况简述 | 1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查<br>2、安全体系及实施检查<br>3、现场安全文明控制<br>4、现场安全文明管理<br>4、施工现场安全状况 |                 |              |
| 存在问题      | 1、预制舱材料乱堆放。<br>2、预制舱内未配置灭火器。                                                                                |                 |              |
| 整改要求      | 严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检                                                                   |                 |              |
| 检查人       | 张斌                                                                                                          | 施工项目部<br>签收人/日期 | 边路 2017.6.15 |
| 整改情况      | 整改负责人: 边路                      日期: 2017.6.16                                                                |                 |              |
| 复查意见      | 复查人: 张斌                      日期: 2017.6.17                                                                  |                 |              |