

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目 编号：LZGF-JL01

施工单位	衡水横辉太阳能安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016. 12. 14	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	正常施工，检查中存在部分问题。		
存在问题	① 轨道夹具未固定紧 ② 组件安装未固定直，成锯齿状。 ③ 个别工人施工中不戴安全帽。		
整改要求	要求轨道夹具固定好，紧固点拧紧 组件安装把线拉好，按线安装横平竖直。 施工中必须戴好安全帽		
检查人	赵常鹏	施工项目部 签收人/日期	孙路
整改情况	已整改 整改负责人: 王博 日期 2016.12.15		
复查意见	已整改 复查人: 赵常鹏 日期 12.15		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。