

监理检查记录表

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团光伏发电项目

编号: 001

施工单位		监理单位	常州正衡
检查时间	2017 年 4 月 18 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场施工用电动工具无接地。 2、现场施工佩戴安全帽不规范。 3、现场施工工具乱放。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	张 斌	施工项目部 签收人/日期	达路 2017.4.18
整改情况	整改负责人: 达路 日期: 2017.4.18		
复查意见	复查人: 张 斌 日期: 2017.4.20		