

监理检查记录表

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团光伏发电项目

编号: 003

施工单位	河北电建	监理单位	常州正衡
检查时间	2017 年 5 月 4 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、施工结束后未清理垃圾。 2、焊接时未放置消防器材。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	张斌	施工项目部 签收人/日期	江玲
整改情况	整改负责人: 江玲 日期: 2017.5.5		
复查意见	复查人: 张斌 日期: 2017.5.5		