


监理检查记录表

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-006

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016. 12. 15	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	七号屋面直立锁边夹具安装。 预制仓钢筋绑扎，模板支设加固。 五号、七号箱逆变基础混凝土浇筑。 十号箱逆变基础混凝土垫层浇筑。		
存在问题	1、十号箱逆变基础混凝土垫层浇筑部分未振捣。 2、预制仓内模板支设加固，模板存在抛掷现象，存在安全隐患		
整改要求	按照规范对十号箱逆变基础混凝土垫层均匀振捣。 按照安全文明施工物料应该上下传递禁止抛掷。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人：郭晓琳 日期：2016.12.15		
复查意见	 复查人：纪琛 日期：2016.12.17		