



监理检查记录表

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-008

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016. 12. 25	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、七号屋面汇流箱接线； 2、七号厂房电缆铺设； 3、箱逆变电缆铺设准备； 4、开关舱内接线、设备安装；		
存在问题	1、七号屋面汇流箱接线后防火封堵不到位。		
整改要求	按照图纸设计要求对七号屋面汇流箱接线后防火封堵。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求整改。 整改负责人:  日期: 2016.12.25		
复查意见	 复查人:  日期: 2016.12.27		