





监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江丽水埃菲生太阳能 10MW 分布式光伏发电项目 编号:LSAFS-ZHJL-JCJL-002

施工单位	温州埃菲生新能源开发有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 12 月 18 日	检查地点	摩恩达屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面光伏组件吊装		
存在问题	1、未有专人指挥吊装; 2、出现整捆组件放在屋面上; 3、组件散板时随意摆放;		
整改要求	1、要求派专人指挥组件吊装,避免出现意外现象; 2、彩板屋面上不允许出现整捆组件,吊装时要求及时散板完成; 3、组件散板时要求摆放合理,散板时要求轻拿轻放;		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求整改 整改负责人:  日期 2016.12.19		
复查意见	已按要求整改完成。 复查人:  日期 2016.12.19		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

