

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江丽水埃菲生太阳能 10MW 分布式光伏发电项目 编号:LSAFS-ZHJL-JCJL-004

施工单位	温州埃菲生新能源开发有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 12 月 27 日	检查地点	所有施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对屋面、厂区进行安全文明大检查		
存在问题	1、发现屋面纸箱、包装袋未清理; 2、厂区接地扁铁随处摆放; 3、组件包装箱到处丢弃; 4、施工垃圾未及时清理;		
整改要求	要求总包安排人员对屋面及厂区及时清理,材料分类码放整齐,道路清扫干净,施工现场垃圾及时运走集中堆放;		
检查人	王利奇	施工项目部 签收人/日期	王利奇
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 王利奇 日期 2016.12.28		
复查意见	经复查,已整改. 复查人: 王利奇 日期 2016.12.28		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

