

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 长葛中盛清洁能源 3.5MW 光伏发电项目

编号: CGZS-001

施工单位	河南隆安电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.12.21	检查地点	食业园厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	熟肉车间屋面开始安装固定水泥墩		
存在问题	砼块尺寸强度达不到图纸设计要求, 少数外观破损严重。		
整改要求	督促生产厂家严格控制水泥墩质量, 已到场的后期需进行修补工作。		
检查人	洪飞	施工项目部 签收人/日期	陈好 2016.12.21
整改情况	修复工作仍在继续 整改负责人: 冯双定 日期 2016.12.22		
复查意见	现在部位不合设计要求的已修复 复查人: 洪飞 日期 2016.12.22		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。