

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：长葛中盛清洁能源 3.8MW 光伏发电项目

编号：CGZS-002

施工单位	河南隆安电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.01.12	检查地点	食业园厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屠宰车间水泥墩吊装		
存在问题	由于厂区在施工，其他人员较多，进去和吊车吊臂下，有时会有人员走动		
整改要求	要求施工人员严格执行十不吊，各项规定检查符合规范和要求开始施工。		
检查人	寻加武	施工项目部 签收人/日期	苗双宝 2017.01.12
整改情况	已督促分包高度重视吊装作业，选派经验丰富的操作人员。 整改负责人：苗双宝 日期：2017.01.15		
复查意见	近期现场的吊装工作有显著提高 复查人：寻加武 日期：2017.01.16		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。