

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：诸城中盛能源 2.1MW 分布式光伏发电项目

编号：ZCZS-ZHJL-01

施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 12 月 28 日	检查地点	深加工车间#4
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	配重基础安装		
存在问题	配重基础安装间距没有严格按照图纸设计要求，尺寸位置偏移较大		
整改要求	重新安装配重基础，严格控制尺寸误差在规定范围内		
检查人	夏志兵	施工项目部 签收人/日期	陶健 2016.12.28
整改情况	已将配重基础出偏差较大的进行整改。 整改负责人：陶健 日期 2016.12.29		
复查意见	重新安装配重基础间距符合设计要求和规范规范。 复查人：夏志兵 日期 2016.12.29		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。