

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 诸城中盛能源 2.1MW 分布式光伏发电项目

编号: ZCZS-ZHJL-03

施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 2 月 17	检查地点	深加工车间#1
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	组件安装		
存在问题	同阵列组件安装完成后上下边框呈波浪形		
整改要求	组件安装完成后组件上下边框在同一条直线上, 同阵列组件光伏板在同一平面		
检查人	夏志兵	施工项目部 签收人/日期	陶健 2017.12.17
整改情况	已调整组件, 组件阵列在同一平面. 整改负责人: 陶健 日期 2017.12.18		
复查意见	符合设计要求和规范规定. 复查人: 夏志兵 日期 2017.12.18		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。