

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号: 015

施工单位	河南省电力勘测设计院		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.05.30		检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场发现问题, 要求整改			
存在问题	1、电缆沟、过路管未按图施工部分至今未整改 2、油管接口未按图施工 3、站内道路存在在未报验, 私自浇筑情况, 未按照设计图纸的规范及要求施工			
整改要求	以出具通知单 018、19			
检查人	王朝焱	施工项目部 签收人/日期	2017.05.30 王雄	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			