



## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号: 005

|           |                                                                                                |  |                 |                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位      | 河南省电力勘测设计院                                                                                     |  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                    |
| 检查时间      | 2017.04.18                                                                                     |  | 检查地点            | 升压站                                                                                               |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |  |                 |                                                                                                   |
| 施工及检查情况简述 | 现场发现问题, 要求整改                                                                                   |  |                 |                                                                                                   |
| 存在问题      | 1、SVG 区提早拆模                                                                                    |  |                 |                                                                                                   |
| 整改要求      | 以出具通知单 008                                                                                     |  |                 |                                                                                                   |
| 检查人       |             |  | 施工项目部<br>签收人/日期 |  2017. 4. 18 |
| 整改情况      | <div style="text-align: right;">           整改负责人: _____ 日期: _____         </div>               |  |                 |                                                                                                   |
| 复查意见      | <div style="text-align: right;">           复查人: _____ 日期: _____         </div>                 |  |                 |                                                                                                   |