


监理检查记录表

编号: 006

施工单位	河南省电力勘测设计院	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.04.19	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场发现问题，要求整改		
存在问题	发现 220kV 构架基础有以下问题 1、基础表面有明显的蜂窝、麻面、钢筋外露问题 2、部分基础被土方石块覆盖		
整改要求	以出具通知单 009		
检查人		施工项目部 签收人/日期	王维杰 2017.4.19
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		