

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号: 028

施工单位	河南省电力勘测设计院		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.08.13		检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场发现问题, 要求整改			
存在问题	1、主控楼二次设备室与蓄电池室隔墙存在明显裂纹			
整改要求	以出具通知单 037			
检查人	王朝煌		施工项目部 签收人/日期	王维杰 17.8.13
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号: 027

施工单位	河南省电力勘测设计院		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.07.31		检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场发现问题, 要求整改			
存在问题	1、主控楼、运维楼存在雨棚、窗台渗水			
整改要求	以出具通知单 035			
检查人	王朝雄		施工项目部 签收人/日期	王强 17.7.31
整改情况	整改负责人: _____ 日期 _____			
复查意见	复查人: _____ 日期 _____			

监理检查记录表

编号: 026

施工单位	河南省电力勘测设计院		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.07.31		检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场发现问题，要求整改			
存在问题	1、SVG 油坑压顶与设计图纸不符 2、主变西侧硬化地面存在土层下沉现象			
整改要求	以出具通知单 034			
检查人	王朝辉		施工项目部 签收人/日期	王继杰 17.7.31
整改情况	整改负责人：_____ 日期：____			
复查意见	复查人：_____ 日期：____			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称:	森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程
-------	-----------------------------------

编号: 025

施工单位		河南省电力勘测设计院		监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间		2017.07.27		检查地点		升压站	
检查类型		√巡视		□定期		□专项	
施工及检查情况简述		现场发现问题，要求整改					
存在问题		1、消弧线圈电缆穿管与设计图纸不符，且突出基础面。					
整改要求		以出具通知单 033					
检查人		王朝焱		施工项目部 签收人/日期		王维杰 17.7.27	
整改情况		整改负责人： 日期					
复查意见		复查人： 日期					

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号: 024

施工单位	河南省电力勘测设计院	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.07.24	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场发现问题, 要求整改		
存在问题	1、SVG 区电缆套管固定采用焊接固定, 钢套管已焊透; 焊伤处未做防腐处理; 2、SVG 区接地垂直度未不符合设计规范要求; 3、所有管口未按设计规范要求做封堵; 4、主变油坑、SVG 主变油池未清理, 隐蔽所用鹅卵石未清理干净。		
整改要求	以出具通知单 032		
检查人	王朝辉	施工项目部 签收人/日期	王维杰 17 7.24
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号: 023

施工单位	河南省电力勘测设计院		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.07.18		检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场发现问题，要求整改			
存在问题	充氮灭火装置安装与设计图纸 BC13211S-T0303-02 不符，存在预埋管位置不符装置方位偏差。			
整改要求	以出具通知单 031			
检查人	王朝煌		施工项目部 签收人/日期	王继杰 17.7.18
整改情况	整改负责人：____ 日期：____			
复查意见	复查人：____ 日期：____			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号: 022

施工单位	河南省电力勘测设计院		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.07.16		检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场发现问题, 要求整改			
存在问题	站区、主控楼、运维楼内存在大量施工垃圾、生活垃圾, 迟迟未见清理。			
整改要求	以出具通知单 030			
检查人	王朝煌		施工项目部 签收人/日期	王维杰 17.7.16
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号: 021

施工单位	河南省电力勘测设计院		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.06.24		检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场发现问题, 要求整改			
存在问题	SVG 区避雷扁铁垂直度存在偏差 设备基础部分预埋螺栓存在垂直度偏差、生锈			
整改要求	以出具通知单 028			
检查人	王朝雄		施工项目部 签收人/日期	王维杰 17.6.24
整改情况	8 整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号: 020

施工单位	河南省电力勘测设计院		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.06.14		检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场发现问题, 要求整改			
存在问题	电缆沟、主变油坑、SVG 油坑底部标高未按图纸设计规范施工, 存在积水无法正常排出现象。			
整改要求	以出具通知单 026			
检查人	王朝煌		施工项目部 签收人/日期	王维杰 17.6.14
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号: 019

施工单位	河南省电力勘测设计院		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.06.12		检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场发现问题, 要求整改			
存在问题	电缆沟支架变形、支架标高控制不到位			
整改要求	以出具通知单 025			
检查人	王朝煌		施工项目部 签收人/日期	王绍杰 17.6.12
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

监理检查记录表

编号: 018

施工单位		河南省电力勘测设计院		监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间		2017.06.07		检查地点		升压站	
检查类型		☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项					
施工及检查情况简述		现场发现问题，要求整改					
存在问题		(1) 主控楼东侧大门入口处地砖存在色差现象 (2) 主控楼卫生间内窗户与墙砖收口不美观					
整改要求		以出具通知单 024					
检查人		王朝柱		施工项目部 签收人/日期		王继杰 17.6.07	
整改情况		整改负责人：_____ 日期：_____					
复查意见		复查人：_____ 日期：_____					

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号: 017

施工单位	河南省电力勘测设计院	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.06.01	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场发现问题, 要求整改		
存在问题	1、主控楼内缺少 4 根直径 30 的埋管。 2、电缆沟至今未清理、粉刷、安装电缆支架。		
整改要求	以出具通知单 021		
检查人	王朝辉	施工项目部 签收人/日期	王 强 志 17.6.1
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号: 016

施工单位	河南省电力勘测设计院		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.05.31		检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场发现问题, 要求整改			
存在问题	施工现场用电不规范, 存在一闸多机、电器元件固定不牢固, 用电安全防护不到位			
整改要求	以出具通知单 020			
检查人	王朝垚		施工项目部 签收人/日期	王维杰 17 5. 31
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			