

监理检查记录表

工程名称: 内乡县午油乡 100WM 光伏发电项目

编号: JXMH1-004

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.1.18	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对升压站整个施工场区进行安全检查		
存在问题	1. 二级配电箱有两处存在一闸多用现象。 2. 仓库临时门卫未设置沙箱、灭火器(干粉)。 3. 主厂房内楼梯未设置临时护栏、扶手。 4. 二级配电箱至三级配电箱线路太乱。		
整改要求	1. 增设开关闸保持一闸一用。 2. 尽快配置沙箱、灭火器(干粉)。 3. 采用钢管或粗钢筋焊接护栏、扶手。 4. 场内所有施工用电必须架空或埋地。		
检查人	马明	施工项目部 签收人/日期	刘小平 2018.1.18
整改情况	已按规范要求进行整改。 整改负责人: 刘小平 日期: 2018.1.18		
复查意见	已按要求整改完毕 复查人: 马明 日期:		

