

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：内乡县乍区乡 100MW 光伏电站项目

编号：JXM13— 003

施工单位	南京东逸电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.3.4	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对已安装完成的支架、组件垂直度、倾斜角度进行检查。		
存在问题	部分组件参差不齐，倾斜角度过大，前、后立柱未在同一直线上。		
整改要求	要求其按照设计要求进行整改。		
检查人	马少强	施工项目部 签收人/日期	刘小平 2017.3.4
整改情况	已按规范要求进行了整改 整改负责人：刘小平 日期 2017.3.5		
复查意见	整改结果，符合设计要求。 复查人：马少强 日期 2017.3.5		