

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：洛阳丰墨新能源有限公司 60MWp 光伏电站项目

编号：LYFZ-ZHJL-003

施工单位	西藏水利电力工程有限公司		监理单位	郑州正衡监理
检查时间	2017.3.20 - 2017.4.2		检查地点	李上光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查光伏区支架安装、光伏组件安装工人使用情况			
存在问题	1. 个别工人未及时佩戴安全帽。 2. 支架安装安全带未做到高挂低用。 3. 现场材料堆放杂乱。			
整改要求	1. 要求工人及时佩戴安全帽。 2. 要求工人正确使用安全带。 3. 要求工人将材料分类堆放。			
检查人	刘士发、房立雷		施工项目部 签收人/日期	张庆昌. 2017.4.2
整改情况	按要求已整改完成 整改负责人：张树新 日期：2017.4.2			
复查意见	按要求已完成整改 复查人：刘士发 日期：2017.4.2			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建