

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 洛阳丰源新能源有限公司 60MWp 光伏电站项目

编号: LYFZ-ZHJL-002

施工单位	西藏东恒电力工程有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017.4.5—2017.4.15		检查地点	1#电站、生活楼附近
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	脚手架搭设、光伏区支架安装			
存在问题	1. 电控楼脚手架搭设立网没有悬挂。 2. 综合楼脚手架立杆间距不符合规范要求 3. 光伏区支架安装人员在5米的架子上未用安全带。			
整改要求	1. 临杆人员立即设置脚手架立网。 2. 对综合楼脚手架立杆间距进行增加立杆 3. 高空作业人员必须使用安全带			
检查人	刘士发、厉生雷		施工项目部 签收人/日期	张树华 2017.4.5
整改情况	已按要求及时整改完成 整改负责人: 张树华 日期 2017.4.5			
复查意见	完成。 复查人: 刘士发 日期 2017.4.5			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

