

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：洛阳丰墨新能源有限公司 60MWp 光伏电站项目

编号：LYFZ-ZHJL-001

施工单位	西藏林旭电力工程有限公司	监理单位	郑州正衡监理
检查时间	2017.5.28 - 2017.6.4	检查地点	沁河光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本次检查、检查事项：①电缆沟深度、②电缆沟宽度、③接地沟深度 ④接地焊接质量、 对照图逐条检查、特殊人员证书查看、		
存在问题	①电缆沟深度80cm、符合要求、 ②电缆沟宽度50cm、符合要求、 ③接地沟深度符合要求 ④焊接符合要求		
整改要求	本次工程监理全程旁站、各工序符合规范要求、无整改项		
检查人	刘士发、厉生雷	施工项目部 签收人/日期	张磊 2017.6.4
整改情况	无 整改负责人：张磊 日期 2017.6.4		
复查意见	本工程的质量符合设计及规范要求 复查人：厉生雷 日期 2017.6.4		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建