

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威渔光一体(台山)现代渔业产业园一期25兆瓦光伏发电项目 编号:

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技分公司		监理单位	广东正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016年12月27日		检查地点	光伏区 25区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	25区 洗打桩机在作业, 现场检查中存在管桩, 垂直度, 平行度, 存在缺陷。			
存在问题	桩位存在垂直度, 平行度偏差。			
整改要求	要求打桩作业队伍, 控制好在下桩时控制好垂直度和平行度, 增加锤击频率, 减少一次贯入深度, 同时要求带线。			
检查人	阮长荣		施工项目部 签收人/日期	2016年12月27日
整改情况	已根据监理部门意见, 我施工人员已采取了相应的整改措施, 并回复给监理部门。 整改负责人: 邱高 日期 2017.1.4			
复查意见	经检查已整改完妥, 合格。 复查人: 阮长荣 日期 2017.2.4			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。