









监 理 安 全 检 查 记 录 表

工程名称：乾安县通威惠金渔光互补 15MW(扶贫)光伏发电项目

编号：ZH-QATW-001

施工单位	四川省南充市水电工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 2 月 7 日 9 时-11 时	检查地点	施工现场及临时宿舍
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
存在问题	1.生活区公共场所乱堆乱放杂物。 2.生活区宿舍脏乱，使用大功率电器。 3.现场材料未合理堆放，并影响施工道路畅通。		
整改要求	1.各宿舍各自搞好卫生，并将垃圾堆放到指定堆放点。 2.宿舍内应干净整洁，杜绝出现使用大功率用电器现象。 3.现场材料应分类堆放，设专门堆放区域，不得影响施工道路。		
检查人	 张生  陈峰伟  樊元  吴维润  张生  杨奥  苏仕勇		
复查意见	复查符合要求 复查人:  日期 2017.02.07		