

监 理 安 全 检 查 记 录 表

工程名称：乾安县通威惠金渔光互补 15MW(扶贫)光伏发电项目

编号：ZH-QATW-003

施工单位	四川省南充市水电工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 2 月 21 日 14 时-17 时	检查地点	施工现场及临时宿舍
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
存在问题	1.临时用电不规范，电缆随意铺设。 2.宿舍消防管理不到位，部分宿舍未见消防器材。 3.配电箱未标明负责人及联系电话，闸刀未标明对应的机器标识，配电箱也未上锁，可以随意打开。 4.组件的外包装箱随意丢弃，未按要求合理堆放。 5.现场无安全生产标识牌和警示标志。		
整改要求	1.现场临时用电不准私拉乱接，由专业电工来接线。 2.补齐相应消防器材，并做好标识。 3.配电箱标明负责人及联系方式，闸刀标明对应的机器，配电箱必须上锁。 4.拆开的组件包装箱集中堆放，合理处置。 5.施工现场悬挂安全生产标识牌和警示标志。		
检查人	孙志 孙峰伟 姜元帅 吴维润 苏仕勇 22号 杨奥		
复查意见	符合安全要求 复查人：孙志 日期 2017.02.22		