

监 理 安 全 检 查 记 录 表

工程名称：乾安县通威惠金渔光互补 15MW(扶贫)光伏发电项目

编号：ZH-QATW-005

施工单位	四川省南充市水电工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 01 月 11 日 8 时-15 时	检查地点	施工现场及临时宿舍
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
存在问题	1. 生活区安全临时用电线路敷设凌乱； 2. 检查现场工人安全帽及安全带佩戴率，有个别工人安全帽未正确佩戴及未佩戴安全带； 3. 打桩作业时，打桩观测人员距离打桩点太近，若预制桩与打桩机发生滑落，易导致安全事故的发生；		
整改要求	1. 做好临舍安全供电、用电管理，避免事故发生； 2. 进入施工现场必须佩戴安全帽，高处作业时必须系好安全带； 3. 打桩作业时，要求观测人员与打桩点保持一定的安全距离。		
检查人	王照东. 王明. 姜元帅. 李峰伟. 吴维润. 杨金 苏长勇.		
复查意见	经复查 符合要求 复查人：王明 日期：2017.01.11		