

监 理 安 全 检 查 记 录 表

工程名称：乾安县通威惠金渔光互补 15MW(扶贫)光伏发电项目

编号：ZH-QATW-006

施工单位	四川省南充市水电工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 01 月 16 日 8 时-15 时	检查地点	施工现场及临时宿舍
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
存在问题	1. 吊装作业时，未拉设警戒线； 2. 检查现场工人安全帽及安全带佩戴率，有个别工人安全帽未正确佩戴及未佩戴安全带； 3. 打桩过程中打桩机打桩头上的铁链未缠绕拴在预制桩上就进行起吊作业，容易发生滑落；		
整改要求	1. 吊装作业时，做好安全保障措施，无关人员不得靠近； 2. 进入施工现场必须佩戴安全帽，高处作业时必须系好安全带； 3. 打桩作业时，打桩机打桩头上的铁链必须缠绕在预制桩上才能进行打桩作业。 以上问题当场由当班组负责人整改。		
检查人	王照东 吴维润 孙峰伟 苏仕勇 杨勇 杨奥		
复查意见	经复查 符合要求 复查人：王照东 日期：2017.01.16		