

监 理 安 全 检 查 记 录 表

工程名称：乾安县通威惠金渔光互补 15MW(扶贫)光伏发电项目

编号：ZH-QATW-007

施工单位	四川省南充市水电工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 03 月 02 日 8 时-15 时	检查地点	施工现场及临时宿舍
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
存在问题	1. 施工堆放的施工垃圾未清理； 2. 施工现场内车辆较多； 3. 检查现场工人安全帽及安全带佩戴率，有个别工人安全帽未正确佩戴及未佩戴安全带；		
整改要求	1. 施工现场堆放的施工垃圾尽快清理； 2. 加强施工现场内车辆管理，无关车辆禁止入场； 3. 进入施工现场必须佩戴安全帽，高处作业时必须系好安全带； 以上问题当场由当班组负责人整改。		
检查人	王世. 韩伟. 吴维润. 王照东. 苏强. 杨会.		
复查意见	经复查 符合要求. 复查人：王世 日期：2017.03.02		