

监 理 安 全 检 查 记 录 表

工程名称：乾安县通威惠金渔光互补 15MW(扶贫)光伏发电项目

编号：ZH-QATW-008

施工单位	四川省南充市水电工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 03 月 15 日 8 时-15 时	检查地点	施工现场及临时宿舍
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
存在问题	1. 生活区公共场所乱堆乱放杂物。 2. 在无可靠防护时操作人员未带安全帽，未扣安全结。 3. 生活区宿舍脏乱，使用大功率电器； 4. 钢筋加工制作区零乱。		
整改要求	1. 各住户、宿舍必须各自搞好清洁卫生，并将垃圾堆放到指定堆放点。 2. 在无可靠防护时，操作人员要带好安全帽扣好安全结，并在每天早上上班前作安全教育。 3. 宿舍内干净整洁，杜绝出现使用大功率电器的现象。 4. 钢筋加工制作棚整理工作；小配件要堆放整齐。 以上问题当场由当班组负责人整改。		
检查人	吴维润. 王照东. 王峰. 李付勇. 王照东. 王峰		
复查意见	经复查，符合要求 复查人：王峰 日期：2017.03.15		