

监 理 安 全 检 查 记 录 表

工程名称：乾安县通威惠金渔光互补 15MW(扶贫) 光伏发电项目

编号：ZH-QATW-009

施工单位	四川省南充市水电工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 03 月 28 日 8 时-15 时	检查地点	施工现场及临时宿舍
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
存在问题	1. 个别施工人员高空作业未系安全带。 2. 现场材料未合理堆放，并影响施工道路畅通。 3. 现场临时用电存在私拉乱接现象。		
整改要求	1. 对于未系安全带的施工人员加强管理。 2. 现场材料应分类堆放，设专门堆放区域，不得影响施工道路。 3. 现场临时用电不准私拉乱接。 以上问题当场由当班组负责人整改。		
检查人	吴耀润 曹真 苏仕勇 王照东 孙锋伟		
复查意见	经复查符合要求 复查人：李子 日期：2017.03.28.		