

监 理 安 全 检 查 记 录 表

工程名称：乾安县通威惠金渔光互补 15MW(扶贫)光伏发电项目

编号：ZH-QATW-010

施工单位	四川省南充市水电工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 04 月 06 日 8 时-15 时	检查地点	施工现场及临时宿舍
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
存在问题	1. 场内有机动车辆载人现象。 2. 施工人员有未佩戴安全帽现象。 3. 施工现场垃圾未清理干净。		
整改要求	1. 场内机动车辆严禁载人。 2. 施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽。 3. 尽快清理现场垃圾。 以上问题当场由当班组负责人整改。		
检查人	吴维润 王照东 孙. 李峰伟 苏仕勇 杨奥		
复查意见	经复查 符合要求 复查人: 孙. 日期: 2017.04.06		