

安全监理巡视检查记录表

工程项目名称: 盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目

编号:

巡视部位	(巡视部位、地点及作业情况描述) 项目部发电机房		
施工现场 安全文明 施工评价	发电机工作期间, 应有专人值守. 应有工作记录. 消防设施应齐全.		
现场存在 的问题	(现场出现的各类违反安全文明 施工管理的现象, 以及各类事故隐 患等) 消防沙箱附近没 有三长工具和消 防锹	监理 有关 措施	(针对现场情况, 提出的监理指令, 意见的现场执行情况) 要求总包中建五时项目部 立即整改, 配齐所需物 品.
巡视时间	2017. 05. 06 8:20 ~ 11:30		

巡视监理人员 (签名):

申景鸣