

安全监理巡视检查记录表

工程项目名称：盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目

编号：

巡视部位	(巡视部位、地点及作业情况描述) 钢筋棚 钢筋. 型钢. 卸口字环		
施工现场安全文明施工评价	1. 三级配电箱一台. 2. 钢筋弯曲机两台. 3. 钢筋调直机一台 4. 电焊机一台. 5. 各种规格钢筋若干.		
现场存在的问题	(现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象, 以及各类事故隐患等) 1. 配电箱无安全检 查记录. 2. 接地线截面小 3. 弯曲机开关脱 塔.	监理 有关 措施	(针对现场情况, 提出的监理指令、意见的现场执行情况) 下发监理通知单要求整 改.
巡视时间	2017. 05. 07. 8:30 ~ 11:00		

巡视监理人员(签名):

